

Kadapado Bolokad & After Bolokad

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Передатчик-коммуникатор «Риф Стринг RS-202TD-RR» (далее – передатчик) входит в состав аппаратуры радиоканальной охранной сигнализации «Риф Стринг RS-202» и предназначен для подключения различного объектового охранного оборудования к системе RS-202. Передатчик RS-202TD-RR имеет цифровой вход данных (СОМ-порт), на который подается информация от внешнего охранно-пожарного прибора.

При тревоге, взятии под охрану, снятии с охраны или другом изменении состояния объекта внешнее устройство пересылает на передатчик информацию о произошедшем событии. Передатчик формирует радиосигнал о событии и отправляет его по эфиру в центр охраны. Далее для обозначения входной информации мы будем употреблять термин «событие», а для радиосигнала с передатчика – термин «извещение».

Информация во входных сообщениях соответствует стандарту Contact ID, но передается в специальном формате, который описан ниже. Предполагается, что производители объектового оборудования будут сами разрабатывать и производить устройства сопряжения их протоколов и унифицированного входного протокола передатчика.

Кроме извещений о событиях на объекте, передатчик периодически отправляет специальные контрольные извещения, которые используются оборудованием центра охраны для автоматического контроля связи. Значение интервала обнаружения потери связи устанавливается в центре охраны, и может составлять от 4 до 20 минут зависимости от количества объектов в системе и качества связи.

Сертификаты соответствия № POCC.RU.ME96.H00104;

№ C-RU.ПБ16.В.00194.

Î

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота: одна из 30 частотных литер в пределах полосы (433,92 ± 0,2%) МГц

ВНИМАНИЕ! Перед использованием передатчика необходимо установить нужную частотную литеру с помощью джамепрных перемычек, как описано ниже.

Номинальная излучаемая мощность: 10 мВт

Выход на внешнюю антенну: под коаксиальный кабель 50 Ом Типичная дальность связи: 5-20 км (в городе. с выносной антенной)

10-30 км (за городом, с выносной направленной антенной)

Автоматический контроль связи: 4-20 минут, устанавливается в центре охраны

Вход данных: СОМ-порт, уровни ТТЛ, RS-232 и RS-485

Информационная емкость: определяется внешним оборудованием **Напряжение внешнего питания:** от 9 до 15 В постоянного тока **Средний ток потребления в дежурном режиме:** около 130 мА

Максимальный ток потребления: не более 200 мА Диапазон рабочих температур: от -20 до +50°C

Условия эксплуатации: сухие закрытые помещения, без конденсации влаги

Габаритные размеры: 75 х 120 х 32 мм (без антенны)




ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Передатчик выполнен в пластмассовом корпусе, на передней панели которого расположен двухцветный светодиод. Светодиод горит зеленым, когда передатчик включен, загорается красным во время передачи извещения в эфир и кратковременно гаснет во время получения передатчиком информа-

ции.

Снимите крышку корпуса приемника. Подключите источник питания постоянного тока или аккумулятор на 12 В к винтовым колодкам +12V и GND. Светодиод должен загореться зеленым. Если светодиод не загорится, проверьте правильность подключения и напряжение источника питания. Передатчик зашишен от подключения питания обратной полярности.

Для проверки радиоканала передатчика необходимы заведомо базовая станция (BC) RS-202BS пульт централизованного наблюдения (ПЦН) RS-202PN.



«частотная литера».

Каждая конкретная система RS-202 может работать в определенном частотном поддиапазоне разрешенного диапазона частот (433,92 ± рысычатуют). вынациятуют частотный поддиапазон условно называется

Светодиод

вид передатчика

Перед использованием передатчика необходимо установить нужную частотную литеру с помощью джамепрных перемычек согласно таблице.

Таблица установки частотных литер

Частотная литера	Перемычка L1	Перемычка L2	Перемычка L3	Перемычка L4	Перемычка L5
1	-	-	-	-	-
1	+	-	-	-	-
2	-	+	-	-	-
3	+	+	-	-	-
4	-	-	+	-	-
5	+	-	+	-	-
6	-	+	+	-	-
7	+	+	+	-	-
8	-	-	-	+	-
9	+	-	-	+	-
10	-	+	-	+	-
11	+	+	-	+	-
12	-	-	+	+	-
13	+	-	+	+	-
14	-	+	+	+	-
15	+	+	+	+	-
16	-	-	-	-	+
17	+	-	-	-	+
18	-	+	-	-	+
19	+	+	-	-	+

20	-	-	+	-	+
21	+	-	+	-	+
22	-	+	+	-	+
23	+	+	+	-	+
24	-	-	-	+	+
25	+	-	-	+	+
26	-	+	-	+	+
27	+	+	-	+	+
28	-	-	+	+	+
29	+	-	+	+	+
30	-	+	+	+	+
1	+	+	+	+	+

Примечание: Значки «+» и «-» обозначают, что перемычка установлена или не установлена соответственно.

Обучение ПЦН

Каждый передатчик имеет уникальный индивидуальный код, который присвоен ему при производстве и передается во всех радиосигналах. Этот код необходимо зарегистрировать в энергонезависимой памяти ПЦН системы, чтобы ПЦН мог отличать «свои» передатчики от «чужих». Процедура регистрации кода передатчика в памяти ПЦН называется «обучение». Обучение производится по эфиру без использования программаторов и т.п.

Подключите к передатчику штыревую антенну. Установите джамперную перемычку J4 на плате передатчика (J5 должна быть снята), выключите и снова включите питание передатчика – он начнет один раз в 10 с передавать специальные радиосигналы ОБУЧЕНИЕ. Во время передачи каждого радиосигнала светодиод передатчика примерно на 3 с будет загораться красным.

Включите БС и ПЦН. Переведите ПЦН в режим обучения и выберите для нового передатчика номер объекта. ПЦН должен принять очередной сигнал обучения, выделить из него код передатчика, запомнить его под указанным номером объекта и показать, что успешно обучился. После обучения снимите перемычку J4. выключите и снова включите питание передатчика.

Дальнейшая проверка передатчика проводится с внешним охранным оборудованием, предназначенным для работы с передатчиком, как описано в эксплуатационной документации на это оборудование.



РАБОТА ПЕРЕДАТЧИКА

Передача извещений

В дежурном режиме, т.е. если нет событий, светодиод передатчика горит ровно зеленым. Примерно раз в минуту формируется и передается специальный контрольный радиосигнал, который используется на ПЦН для проверки связи. При передаче каждого радиосигнала светодиод передатчика загорается красным примерно на 3 с. Интервал между контрольными сигналами вычисляется по случайному закону в диапазоне 45-75 с.

При получении от внешнего устройства информации о событии, светодиод передатчика крат-ковременно гаснет (на 0,5 с). Сразу после получения первого события начинается передача. Для надежности на каждое событие передается пакет из нескольких радиосигналов длительностью около 4 секунд с небольшими паузами (8 раз для тревог, 5 раз для остальных событий). Таким образом, пакет радиосигналов для одного извещения передается в течение примерно 20-30 с. При передаче каждого радиосигнала светодиод передатчика загорается красным.

При устойчивой связи базовая станция и ПЦН должны принять и отобразить извещение сразу после первой передачи (после первого загорания светодиода передатчика красным), в крайнем случае после завершения второй или третьей передачи.

Передатчик может принять несколько событий подряд, в том числе во время передачи, помещая их в специальную очередь. При получении нескольких событий подряд зеленый светодиод передатчика также кратковременно гаснет. Получение событий и их передача в эфир происходят независимо и не мешают друг другу. Извещения о событиях из очереди передаются последовательно: сначала пакет извещений по первому событию, затем по второму и т.д. до исчерпания всей очереди. При большой очереди передача извещений, сопровождаемая медленным миганием светодиода передатчика красным, может продолжаться довольно долго (несколько минут).

Контроль исправности внешнего устройства

единственное событие, которое формирует сам передатчик.

При отсутствии событий, внешнее устройство должно не реже, чем раз в 5 с, отправлять на передатчик специальную тестовую посылку. Если передатчик в течение 30 секунд не получает ни одной информационной или тестовой посылки, то в эфир передается извещение код 330 «Периферия», раздел 0, зона 0, с признаком «Нарушение». Светодиод передатчика начинает часто мигать зеленым.

Причиной прекращения поступления посылок может быть обрыв или к.з. соединительной линии, неисправность внешнего устройства или отключение его питания.

При поступлении тестовой посылки или события, индикация неисправности внешнего устройства немедленно прекращается. Через 2 минуты после возобновления работы внешнего устройства формируется и передается извещение «Периферия» с признаком «Восстановление». Замечание. Событие «Периферия» (в вариантах «Нарушение» и «Восстановление») – это

Контроль работы внешнего устройства можно отключить, для чего следует снять перемычку J3. Выключать и включать питание не требуется (переключение «на лету»).



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ

В данном разделе изложена информация, необходимая для разработки объектовых устройств охранно-пожарной сигнализации и устройств сопряжения, работающих совместно с передатчиком.

Физический интерфейс

Передатчик имеет один двунаправленный СОМ-порт, который выведен на 3 группы колодок в трех уровнях сигналов.

- RS-485: A, B, GND (полудуплекс);
- TTL 5 вольт: DI, DO, GND;
- RS-232: RX, TX, GND.

Конкретный интерфейс (точнее, используемый вход) включается установкой джамперной перемычки Ј9, как показано на монтажной схеме.

Рекомендации по выбору физического интерфейса

При разработке устройств сопряжения рекомендуется использовать RS-485, как наиболее «дальнобойный» и надежный. Дело в том, что в большинстве случаев крайне желательно иметь возможность размещать передатчик без привязки к месту расположения объектовых устройств, чтобы выбрать оптимальное место установки с точки зрения передачи радиосигналов и для уменьшения длины антенного кабеля.

Кроме того, для объектовых приборов с радиодатчиками абсолютно необходимо иметь возможность размещать передатчик как можно дальше от места установки приемника радиодатчиков, поскольку передатчик при работе сильно «забивает» приемник радиодатчиков.

Если охранная система использует системную шину, по которой подключается отдельное устройство сопряжения и которая обеспечивает работу на достаточной длине, то между устройством сопряжения и передатчиком можно использовать интерфейс ТТЛ.

Логический интерфейс порта

Параметры СОМ-порта: 9600-8-N-1. Передача данных ведется только печатными символами (для удобства отладки с помощью терминальной программы). Скорость СОМ-порта можно изменить установкой перемычек J6 и J7 согласно таблице:

Скорость СОМ-порта, бод	J6	J7
9600	-	-
19200	+	-
38400	-	+
115200	+	+

Примечание. Значок «+» обозначает, что перемычка установлена, а значок «-» обозначает, что перемычка снята.

Передатчик является подчиненным устройством и постоянно ожидает телеграмму от внешнего устройства. После успешного приема телеграммы передатчик через 5 мс отправляет подтверждение приема (квитанцию). Через 5 мс после приема квитанции можно отправлять следующую телеграмму. Если квитанция не пришла, телеграмму нужно повторить, но не ранее, чем через 500 мс.

Передатчик имеет встроенный буфер на 32 события, в случае его переполнения прекращается прием телеграмм от внешнего устройства, и квитанция не отправляется. Как уже говорилось, при отсутствии квитанции внешнее устройство должно повторять телеграмму не чаще, чем раз в 500 мс. При освобождении буфера прием телеграмм возобновляется, о чем свидетельствует передача квитанции.

Работа двунаправленной линии RS-485

В исходном состоянии линия RS-485 передатчика включена на вход. После успешного приема



телеграммы от внешнего устройства, передатчик не ранее чем через 4 мс переключает линию на выход (к этому времени внешнее устройство должно переключить свой драйвер на вход), а еще через 1 мс начинает передачу квитанции. Через 1 мс после окончания передачи квитанции драйвер передатчика переключается на вход.

Формат входной посылки для передатчика

PXEEERRZZZCC<CR><LF>

(всего 14 байт)

Р буква «Р» = 0x50: Флаг начала телеграммы

Х тип телеграммы:

4 - Нарушение/Снят

8 - Восстановление/Взят

1 – Тест

EEE код события Contact ID: три десятичные цифры

ВНИМАНИЕ! Допустимы только коды, которые есть в таблице Contact ID!

RR номер раздела: 00-63

ZZZ номер зоны или пользователя: 000-999

СС Контрольная сумма: вычисляется по байтам передаваемых символов PXEEERRZZZ путем операции xor (исключающее ИЛИ), затем полученный байт преобразуется в два шестнадцатеричных символа СС, возможные значения 00-FF

<CR> «возврат каретки» = 0x0D

<LF> «перевод строки» = 0x0A

Замечание. При отладке сопряжения с внешним устройством можно отключить проверку контрольной суммы, для чего установите перемычку Ј8. При этом два символа контрольной суммы передавать все равно надо, но ее правильность передатчик не проверяет. Обратите внимание, что ответные квитанции в этом режиме не отправляются.

Квитанция

После приема каждой телеграммы передатчик отвечает квитанцией:

PA<CR><LF>

(четыре байта 0х50, 0х41, 0х0D, 0х0А)

Посылка ТЕСТ

Телеграмма типа TECT используется для контроля связи между передатчиком и внешним устройством. Для этого внешнее устройство, если у него нет информационных телеграмм, должно каждые 5 секунд формировать посылку TECT.

Посылка ТЕСТ является частным случаем входной посылки и выглядит так:

P1000000061<CR><LF>

Тревога по отсутствию посылок

Если передатчик в течение 30 секунд не принимает ни одной тестовой или информационной телеграммы, то в эфир передается извещение код 330 «Периферия», раздел 0, зона 0, с признаком «Нарушение». Светодиод передатчика начинает часто мигать зеленым.

При поступлении тестовой посылки или события, индикация неисправности внешнего устройства немедленно прекращается. Через 2 минуты после возобновления работы внешнего устройства формируется и передается извещение «Периферия» с признаком «Восстановление».

Отметим, что извещение «Периферия» (в вариантах «Нарушение» и «Восстановление») – это единственное событие, которое формирует сам передатчик. В частности, передатчик не формирует извещений при включении питания. Предполагается, что при включении питания комплекса нужное событие формирует внешнее устройство.

Контроль внешнего устройства можно отключить, для чего следует снять перемычку ЈЗ. Обратите внимание, что в этом режиме на посылки ТЕСТ квитанция отправляться не будет.



ТАБЛИЦА КОДОВ СОБЫТИЙ CONTACT ID

IADI	ица кор	וטט טטן	•]•	TIMM CONTACT ID	
	1 ↑	+ 2 C → 0 → N → C → C → C → C → C → C → C → C → C	N + N N N COLOR	脚及⇔ドナメン→ ② ぶんきょうドラ ぶんちゃく ケ グジ	
÷	7	Α Û	ը 1		
مُحُمُ	НЕИЗВЕСТ.КОД	* *	Û	▗▗▗▗ ▗ \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	8426h
		M KN→N→K		→	s= 7 (1 -
ا ا ا ا	мед.тревога	← ЯК→		Медицинская тревога	Восстановг
200	МЕД.ВЫЗОВ	← ЯК→	Û	Нажата кнопка медицинского вызова	Восст. кноп
	НЕТ МЕД.СООБ	← 3K→		Не поступило медицинское сообщение	Восст. посг
	∛ →⇔←←→ ★	<i>6777→</i> ⇒ K ×	K ,	R⇒K ↑ 71€-0	
أمُورُ	ПОЖАР	← ЯК→	Û	Пожарная тревога	Восстановг
طَمُ	ДАТЧИК ДЫМА	← ЯК→	Û	Тревога: дымовой датчик	Восстановг
666	возгорание	← ЯК→	Û	Тревога: возгорание	Восстановг
	ПРОРЫВ ВОДЫ	← ЯК→	Û	Тревога: прорыв воды	Восстановг
	тепл.датчик	← ЯК→	Û	Тревога: датчик температуры	Восстановг
	пожар.Кнопка	← ЯК→	Û	Нажата кнопка «Пожар»	Восстановг
	ТРУБОПРОВОД	← ЯК→	Û	Тревога: неисправность трубопровода	Восстановг
^^±	датчик плам.	← ЯК→	Û	Тревога: датчик пламени	Восстановл
₽©©	пож.предупр.	← ЯК→	Û	Вероятная пожарная тревога	Восстановл
	♦	&→⇔>⊿r r	→ Ł	0	
	ТРЕВ.КНОПКА	← ЯК→	Û	Нажата тревожная кнопка	Восстановл
8	ПРИНУЖДЕНИЕ	⇔7K√←₫	Û	Снятие под принуждением	Взятие под
	RAXNT.N.T	← ЯК→	Û	Нажата тревожная кнопка (тихая тревога)	Восстановл
	Т.К.ГРОМКАЯ	← ЯК→	Û	Нажата тревожная кнопка (громкая тревога)	Восстановг
	принужд.вход	← ЯК→	Û	Тревога: разрешен вход под принуждением	Восстановг
	принужд.вых.	← ЯК→	Û	Тревога: разрешен выход под принуждением	Восстановг
	∳ →⇔⇔⇔ ★	Ø⇒K √7 K→	. 4	- N→→ K£ * Ľ 0	·
	ВТОРЖЕНИЕ	← ЯК→	Û	Тревога в охранной зоне	Восстановг
<u> </u>	ПЕРИМЕТР	← ЯК→	Û	Тревога в зоне «Периметр»	Восстановл
	ВНУТРЕННЯЯ	← ЯК→	Û	Тревога в зоне «Внутренняя»	Восстановл
	244. 30HA	← ЯК→	Û	Тревога в круглосуточной зоне	Восстановл
	вход/выход	← ЯК→	Û	Тревога в зоне «Вход/выход»	Восстановл
	ПРОБЛ./ТРЕВ.	← ЯК→	Û	Тревога в зоне Снят-Предупреждение / Взят-Тревога	Восстановл
	RAHXKYAH	← ЯК→	Û	Тревога в зоне «Наружная»	Восстановг
	TAMHEP	← ЯК→	₽	Тревога «Тампер» (вскрытие корпуса)	Восстановг
	предупрежд.	← ЯК→	Û	Вероятная тревога	Восстановг
	ВЕРИФИКАТОР	← ЯК→	Û	Тревога по верификатору проникновения	Восстановг
		⋈⇒κ/ <i>7</i> /2€		^□→KO	
	ОБЩ. ТРЕВОГА	← ЯК→	Û	Тревога	Восстановг
	шина обрыв	← ЯК→	Û	Тревога: адресная линия (шина) оборвана	Восстановг
3	шина к.з.	← ЯК→	Û	Тревога: адресная линия (шина) коротко замкнута	Восстановг
	OTKA3 PACII.	← ЯК→	Û	Тревога: отказ модуля расширения	Восстановг
	ТАМПЕР ДАТЧ.	← ЯК→	Û	Тревога: вскрытие датчика	Восстановг
	TAMHEP PACH.	← ЯК→	Û	Тревога: вскрытие модуля расширения	Восстановг
5.	TMX.BTOPWEH.	← ЯК→	Û	Тихая тревога по охранной зоне	Восстановг
	ОПРОС ДАТЧ.	← ЯК→	Û	Неудача опроса датчика	Восстановг
<u> </u>	,	Ø⇒K∱71K→	_	K 7 20→ 3KK *K 0	ln.
	HE OXP.30HA	← ЯК→	Û	Нарушена круглосуточная неохранная зона	Восстановл
	ДАТЧИК ГАЗА	← ЯК→	Û	Тревога: датчик газа	Восстановл
	ОХЛАЖДЕНИЕ	← ЯК→	Û	Тревога: система охлаждения	Восстановл
l					



					`_
	ОТОПЛЕНИЕ	← ЯК→	Û	Тревога: система отопления	Восстановл
	УТЕЧКА ВОДЫ	← ЯК→	Û	Тревога: протечка воды	Восстановг
	ОБРЫВ ФОЛЬГИ	← ЯК→	Û	Тревога: обрыв фольги	Восстановл
	провл. (СНЯТ)	← ЯК→	Û	Проблема в состоянии Снят	Восстановл
	МАЛО ГАЗА	← ЯК→	Û	Тревога: низкий уровень газа	Восстановл
<u>~₽4</u>	ВЫС.ТЕМПЕР.	← ЯК→	Û	Тревога: высокая температура	Восстановл
	низк.темпер.	← ЯК→	Û	Тревога: низкая температура	Восстановг
	ВЕНТИЛЯЦИЯ	← ЯК→	Û	Тревога: вентиляция	Восстановг
	УГАРНЫЙ ГАЗ	← ЯК→	Û	Тревога: угарный газ	Восстановг
	УРОВЕНЬ ВОДЫ	+AK→	Û	Тревога: низкий уровень воды	Восстановг
				ド→ ト クタイン・クタイト・	
	ПОЖАР.КОНТР.	← 3k→		Неисправность системы пожаротушения	Восстановл
	ДАВЛЕН.ВОДЫ	+2K→	Û	Тревога: низкое давление воды для пожаротушения	Восстановг
	мало сог	+AK→	Л	Тревога: низкая концентрация СО2 для пожаротушения	Восстановг
	датч.вентиля	+AK→	Û	Тревога: датчик вентиля пожаротушения	Восстановг
	МАЛО ВОДЫ	+AK→	Û	Тревога: низкий уровень воды для пожаротушения	Восстанови
	насос вкл.	+AK→	Û	Тревога: насос пожаротушения включен	Восстанови
	OTKAS HACOCA	+7K→ +3F→	Û	Тревога: неисправность насоса пожаротушения	Восстановг
BLIG		Ø → UUK UK		ELラ4中ラー VEX10日の ELの ELの ELの ELの ELの ELの ELの E	Doctanos
	RNYAGA	← 215→		Системная неисправность (авария)	Восстановл
	CETL 220B	← 7K→	_	Отсутствие сетевого питания	Восстановг
	AKK.PA3P9XEH		-		Восстановл
-		€2K>	ų.	Низкое напряжение аккумулятора	Восстановг
	OWNERA RAM	€2K>	ų.	Ошибка контрольной суммы памяти RAM	
	ОШИБКА КОМ	← ЯК→	_		Восстанови
	CEPOC CUCT.	← ЯК→	_		Восстановг
	ИЗМ.ПРОГРАММ	← ЯК→	_		Восстановг
□	OMNEKA TECTA	← ЯК→	-	Ошибка при самотестировании	Восстановг
	СИСТ.ОТКЛЮЧ.	← ЯК→	_	Устройство отключилось	Включение
∃îve	АКК.НЕИСПР.	← ЯК→	_		Восстановг
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	← ЯК→	_	Неисправность заземления	Восстановг
	AKK.OTCYTCTB	← ЯК→	_	Аккумулятор отключен или неисправен	Восстановг
	ПЕРЕГРУЗК.БП	← ЯК→	Û	Перегрузка источника питания	Восстановг
	ИНЖ. CEPOC	⇔オピヘチ④))	Программный сброс установщиком	Программн
=2.4-				7000 → 707/K0→0KKK♥ →K→ →KKKO	December
	СИРЕНА/РЕЛЕ	← ЯК→	-	Неисправность сирены/реле	Восстановг
	СИРЕНА 1	← ЯК→	-	Неисправность сирены 1	Восстановл
	СИРЕНА 2	← ЯК→	-	Неисправность сирены 2	Восстановг
	РЕЛЕ"ТРЕВОГА	← ЯК→	-	Неисправность реле «Тревога»	Восстановг
	РЕЛЕ"НЕИСПР"	← ЯК→	Û	Неисправность реле «Неисправность»	Восстановг
	РЕЛЕ"РЕВЕРС"	← ЯК→	û	Неисправность реле «Реверс»	Восстановг
	ОПОВЕЩАТЕЛЬЗ	← ЯК→	Û	Неисправность оповещателя 3	Восстановг
目音	ОПОВЕЩАТЕЛЬ4	← ЯК→	_		Восстановг
554			_	11 by care and a company a company (1) by care a company (1) by	December
	ПЕРИФЕРИЯ	← ЯК→	_	Неисправность системной периферии	Восстановг
	ШИНА ОБРЫВ	← ЯК→	û	Адресная линия (шина) оборвана	Восстановг
EEB	WHA K.3.	← ЯК→	₽	Адресная линия (шина) коротко замкнута	Восстановг
EEE	РАСШИРИТЕЛЬ	← ЯК→	_	Неисправность модуля расширения	Восстановл
	ПОВТОРИТЕЛЬ	← ЯК→	_	Неисправность повторителя	Восстановг
EEE	HET BYMAFN	← ЯК→	-	Нет бумаги в принтере	Восстановг
EES	ПРИНТЕР	← ЯК→	-	Потеря связи с принтером	Восстановг
目1	=ПИТ.PACII.	← ЯК→	-	Нет питания пост. тока модуля расширения	Восстановл
	БАТАРЕЯ РАСШ	← ЯК→	-	Батарея модуля расширения разряжена	Восстановг
EE1:e	RESET PACH.	← ЯК→	-	Перезагрузка (сброс) модуля расширения	Восстановл
	TAMHEP PACH.	← ЯК→	-	Вскрытие модуля расширения	Восстановг
	ΠΕΡ.ΠИΤ.ΡΑCШ	← ЯК→	Û	Нет питания перем. тока модуля расширения	Восстановг
					Edited with the demo version of
				9	
				-	To remove this notice, visit:

¢∮ੴ∄□∄�Ŷੴ¢¢

¢∮ੴ∄□≣≉੧ੴ¢¢

な●四月		<i>}</i>			_
898	TECT PACH.	← ЯК→	Û	Ошибка самотестирования модуля расширения	Восстановл
888	РАДИОПОМЕХИ	← ЯК→	Û	Обнаружены радиопомехи	Восстановл
	∜ →⇔++→ ★	ቖ ዸ∌ ሰ⇔⇒	YE	0 ←00+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+	
	НЕТ СВЯЗИ	← ЯК→	Û	Потеря связи	Восстановл
	тф линия 1	← ЯК→	Û	Неисправность телефонной линии 1	Восстановл
	тф линия 2	← ЯК→	Û	Неисправность телефонной линии 2	Восстановл
ESE	ПЕРЕДАТЧИК	← ЯК→	Û	Неисправность передатчика дальнего действия	Восстановг
EID	СООБ.НЕ ДОСТ	← ⊅ヒ→	Û	Сообщение не доставлено	Восстановг
ESS	потеря радио	← ЯК→	Û	Потеря радиосвязи	Восстановг
EES	потеря опрос	← ЯК→	Û	Потеря опроса с центральной станции	Восстановг
E9 	КСВ АНТЕННЫ	← ЯК→	Û	Плохой КСВ антенны радиопередатчика	Восстановг
	<i>₹</i>	&K ♪ U⇔→	VE	70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
8 6 0	ЩЛЕЙФ НЕИСПР	← ЯК→	Û	Шлейф неисправен	Восстановг
8 6 2	ШЛЕЙФ ОБРЫВ	← ЯК→	Û	Шлейф оборван	Восстановг
目垂目	ЩЛЕЙФ К.З.	← ЯК→	Û	Шлейф коротко замкнут	Восстановг
□≦□	пож.шл.неисп	← ЯК→	Û	Пожарный шлейф неисправен	Восстановг
B 重 創	ТРЕВ.ПРИ ВЫХ	← ЯК→	Û	Тревога: нарушенная зона при взятии	Восстановг
8	ЩЛ.Т.К.НЕИСП	← ЯК→	Û	Неисправность зоны «Тревожная кнопка»	Восстановг
1 6 8	ЩЛЕЙФ HOLDUP	← ЯК→	Û	Неисправность зоны Hold-Up	Восстановг
8 66	ПЕРЕМЕЖ.НЕИС	← ЯК→	Û	Перемежающаяся неисправность	Восстановг
E ≦⁴	СВЯЗАН.ЗОНЫ	← ЯК→	Û	Неисправность связанных зон	Восстановг
	∛ →⇔++→ ★	グウオレビス	k .	û // 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	
E-6	ПРОБЛЕМА	← ЯК→	Û	Неисправность датчика	Восстановг
BAC	РАДИОДАТЧИК	← ЯК→	Û	Потеря контроля радиодатчика	Восстановг
1 41	модуль РАСШ.	← ЯК→	Û	Потеря контроля модуля расширения	Восстановг
B 4 B	ТАМПЕР ДАТЧ.	← ЯК→	Û	Вскрытие датчика	Восстановг
849	БАТАРЕЯ ДАТ.	← ЯК→	Û	Разряжена батарея радиодатчика	Восстановг
E-48	дым.дат.выс.	← ЯК→	Û	Датчик дыма - высокая чувствительность	Восстановг
E-92	дым.дат.низк	← ЯК→	Û	Датчик дыма - низкая чувствительность	Восстановл
■ 4€	ОХР.ДАТ.ВЫС.	← ЯК→	Û	Датчик проникновения - высокая чувствительность	Восстановл
	ОХР.ДАТ.НИЗК	← ЯК→	Û	Датчик проникновения - низкая чувствительность	Восстановл
E∱w•	дат.Самодиаг	← ЯК→	Û	Ошибка самодиагностики датчика	Восстановг
	таймер датч.	← ЯК→	Û	Неисправность таймера датчика	Восстановл
EwB	ДРЕЙФ ЧАСТОТ	← ЯК→	Û	Ошибка компенсации ухода параметров	Восстановл
Ene∃	тех.овслуж.	← ЯК→	Û	Необходимо техническое обслуживание	Восстановл
	<i>₹</i>	Ø RM û-≯R	Û	オンマンド☆ ◇ ○小部(・)・ト クルコ オンマンド(中)	
f ôô	СНЯТ	¢⊿K√←₫	→	Снятие с охраны	
	B3AT	¢⊿к√←₫	→		Взятие под
	снят польз.	¢⊿K√←₫	→	Снятие с охраны пользователем	
	взят польз.	¢⊿K√←₫	→		Взятие под
	СНЯТ РАЗДЕЛ	¢オピヘチ④	→	Снятие с охраны раздела	
	ВЗЯТ РАЗДЕЛ	¢7K√←④	→		Взятие под
	СНЯТ АВТОМАТ	¢⊿K√←₫	→	Автоматическое снятие с охраны	
	B39T ABTOMAT	¢⊿K√←₫	→		Автоматиче
	НЕ СНЯТ ВОВР	¢オピヘチ④	Û	Снятие с охраны после установленного времени	
	не взят вовр	¢⊿K√←₫	Û		Взятие под
¶Ĥ9	отлож.снятие	¢⊿K√←₫	Û	Отложенное снятие с охраны	
	ЭИТКЕВ.ЖОПТО	¢⊿K√←₫	Û		Отложенно
1	СБРОС ТРЕВОГ	¢≯K√←₫	→	Отмена тревоги пользователем (снятие)	
	СБРОС ТРЕВОГ	¢≯K√←₫	→		Отмена трє
1 05	СНЯТ С ПЦН	¢オピ√←④	→	Снятие из центра охраны	
	взят с пцн	¢⊿K√←₫	→		Взятие из ц
1 04	СНЯТ БЫСТРО	¢⊿K√←₫	→	Быстрое снятие с охраны	
	ВЗЯТ БЫСТРО	¢⊿K√←₫	→		Быстрое вз
¶∆w	СНЯТ КЛЮЧОМ	¢オピ√←④	→	Снятие переключателем (ключом)	
					200 1 01 11 1 2 2
_					Edited with the demo version of



			_		_
	взят ключом	⇔チャンスト◆◆	→		Взятие пер
110	снят с польз	⇔≯₹√←④	→	Снятие с охраны после взятия с пользователем	
	взят с польз	⇔≯₹√←₫	→		Взятие под
aga	снят с польз	¢∀K√←@	→	Снятие переключателем после взятия с пользователем	
	взят с польз	¢⊿K√←₫	→		Взятие с пс
fig.	СБОЙ ПРИ СН.	¢⊿K√←₫	Û	Сбой при снятии с охраны	
	СБОЙ ПРИ ВЗ.	¢⊿K√←₫	Û		Сбой при в
19	СНЯТ РАНО	⇔ 4×7€	Û	Снятие с охраны до установленного времени	
3	B3AT PAHO	⇔ 4×7€	-		Взятие под
199	СНЯТ ПОЗДНО	¢yk√←₫	-	Снятие с охраны после установленного времени	
B	взят поздно	⇔ γκ√+₫	_	, , ,	Взятие под
199	HE CHAT BOBP	⇔ γκ√←₫	-	Отсутствие снятия с охраны в установленное время	Отсутствие
19	HE B3AT BOBP	⇔ γκ√+₫	-	Отсутствие взятия в установленное время (снятие)	Отсутствие
199	неуд.Автовз.	⇔ γκ√+₫	-	Неудача автоматического взятия (снятие)	Неудача ає
E192	взят частичн	⇔ γκ√+₫	-		Частичное
1956 1956	вых.после вз		-	Ошибка: нарушенная зона при взятии (снятие)	Ошибка: на
####	польз.в пом.		-		Пользовате
_	ВЗЯТ НЕДАВНО	\$76\← ®	-	Недавно взят под охрану (снятие)	Недавно вз
###			7		
###	неправ.код	+7K→	-		BOCCT. FOCT
	ПРАВ.КОД	\$\\ \	-		Ввод корре
138	DEPERSATION	⇔≯K√←④		Перепостановка после тревоги (снятие)	Перепостаі
919	BPEM.ABTOB3+	⇔7K√←④	+		Время автс
128	т.к.сврошена	← ЯК→	→	Тревожная кнопка сброшена	Восст. посг
122	СЕРВИС СНЯЛ	¢オピヘ←④	-	Сервисная служба сняла с охраны	
	СЕРВИС ВЗЯЛ	⇔ 7κ√←₫	_		Сервисная
				にたみた ⇔ 今 今 → 小 か 下 た → 下 の	In
	ЗАПРОС С ПЦН	⇔ 7κ√←₫	-		Запрос с П
	ЗАГР. С ПЦН	<i>⇔</i> 76√← <i>€</i>	-	11 1	Удачный с
	неудач.Загр.	<i>⇔</i> 76√← <i>₫</i>	_	Неудачный сеанс загрузки с ПЦН	Неудачный
	отключ.сист.	⇔7 Κ√←₫	-	Получена команда отключения прибора	Получена к
	ОТКЛЮЧ.КОММ.	⇔7 Κ√←₫	-	Получена команда отключения коммуникатора	Получена к
∄ △\$	выгр. НА ПЦН	← ЯК→	_	Удачный сеанс выгрузки на ПЦН	Удачный с
	♦		_	7월 ↑₽⇔⇔→ 0	
	ОТКАЗ ДОСТУП	☆マインスト	→	Отказ в доступе	Отказ в дос
gibb	РАЗР. ДОСТУП	⇔7 Κ√←₫	→	Сообщение о доступе	Сообщения
1 11	прин. доступ	← ЯК→	Û	Доступ под принуждением	Восст. посг
filf.	выход запр.	◆マンピスト	-	Выход запрещен	Выход запр
	выход разр.	¢≯k√←₫	→	Выход разрешен	Выход разг
111	дверь разыл.	← ЯК→	→	Дверь заблокирована в открытом состоянии	Восстановг
fil	дат.сост.дв.	← ЯК→	Û	Неисправность датчика состояния двери	Восстановг
114	УСТ.ЗАПР.ВЫХ	← ЯК→	Û	Неисправность устройства запроса на выход	Восстановг
file	ПРОГР.КД НАЧ	¢⊿к√←₫	→	Программирование доступа начато	Программи
	ПРОГР.КД ЗАК	¢⊿к√←₫	→	Программирование доступа закончено	Программи
	уров.КД ИЗМ.	¢≯K√←₫	→	Уровень доступа изменен	Уровень дс
(III)	РЕЛЕ НЕ СРАБ	← ЯК→	→	Неисправность реле/триггера доступа	Восстановл
[]	ЗАПР.ВХ.ШУНТ	← ЯК→	Û	Запрос на выход шунтирован	Восстановг
[18]	дв.датч.шунт	← ЯК→	Û	Датчик состояния двери шунтирован	Восстановг
	♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦	₽≯⊕⊕ĸ ⋊ĸ	׼	71↑ℓ 囚∿ 尺尺→回0	
	СЧИТ.ОТКЛЮЧ.	← ЯК→		β δ→⊕×↑→⊕ ΓĽ √ ←→⇔□ Γ □ ΓΓ	Qı2→B×√
	<i>₹</i> ++++	Ø1 4€ ⊠5K	£>	聞 スクストト・サー・サイン ひてろての	
	ЗВ/РЕЛЕ ОТКЛ	← ЯК→	→	Сирена/реле запрещены	Сирена/рез
	СИРЕНА1 ОТКЛ	← ЯК→	→	Сирена 1 запрещена	Сирена 1 р
	СИРЕНА2 ОТКЛ	← ЯК→	→	Сирена 2 запрещена	Сирена 2 р
	РЕЛЕ"ТР"ОТКЛ	← ЯК→	→	Реле «Тревога» запрещено	Реле «Треє
	РЕЛЕ"НИ"ОТКЛ	← ЯК→	→	Реле «Неисправность» запрещено	Реле «Неи
					Edited with the demo version of



	РЕЛЕ"РВ"ОТКЛ	← ЯК→	→	Реле «Реверс» запрещено	Реле «Ревє
EBS	оповещ3 откл	← ЯК→)	Оповещатель 3 запрещен	Оповещатє
91 5	оповещ4 откл	← ЯК→	→	Оповещатель 4 запрещен	Оповещате
	∳ →⇔++→ ★	Ø1 4€ ⊠6K	K →	Ø ←K→\$K→ →→ 0	<u> </u>
982	МОДУЛЬ ДОБАВ	← ЯК→	→	Модуль расширения добавлен	Восст. посг
988	МОДУЛЬ УДАЛ.	← ЯК→	→	Модуль расширения удален	Восст. посг
	∜ →⇔⇔→ ★	Ø1 4€ ⊠6K	K →	図 イスソンサドナイナウスクストの	-
	тФ комм.откл	← ЯК→	→	Телефонный коммуникатор запрещен	Телефоннь
	РПД ОТКЛЮЧЕН	← ЯК→	→	Радиопередатчик дальнего действия запрещен	Радиоперед
	УД.ЗАГР.ОТКЛ	← ЯК→	→	Удаленная загрузка/выгрузка запрещена	Удаленная
	∛ →⇔⇔⇔ ★	* « K Ł ማ ተ ያ	(4	R ← →→←∨R#7↑ ←→→ ↑←=0→→0	-
9 £	овход зоны	← ЯК→	}	Исключение зоны/датчика при взятии	Восст. пост
ié/	овх.пож.зоны	← ЯК→	→	Исключение пожарной зоны	Восст. посг
9 £ B	ОБХ.24Ч ЗОНЫ	← ЯК→	→	Исключение круглосуточной зоны	Восст. посг
9 5 8	ОБХ.ОХР.ЗОНЫ	← ЯК→	→	Исключение охранной зоны	Восст. посг
951	ОБХ. РАЗДЕЛА	⇔≯\7¢¢	→	Исключение раздела	Восст. посг
161	OBX. NEPEMEX.	← ЯК→	→	Исключение зоны с перемежающейся неисправностью	Восст. посл
8 6 8	зон.дост.шун	← ЯК→	→	Зона доступа шунтирована	Восстановл
9 6 6	ОБХ.ЗОН ДОСТ	← ЯК→	÷	Исключение точки доступа	Восст. пост
50000		NKU1*0	-		
100	РУЧНОЙ ТЕСТ	← ЯК→	→	Ручной тест	Восст. пост
	ПЕРИОД.ТЕСТ	← ЯК→	·	Периодический тест	Восст. пост
\$0B	РАДИО ТЕСТ	← 2K→	·	Периодическая радиопередача	Восст. пост
\$0 1	пожарн.тест	⇔γκ√+ €	<i>,</i>	Пожарный тест	Восст. посг
208	OTHP.CTATYCA	← ЯК→	<i>,</i>	Отправка статуса	Восст. посг
202	ГОЛОС.СВЯЗЬ	← ЯК→	<i>,</i>	Голосовая связь	Восст. пост
Iùé	тест-проход		<i>,</i>	Режим тест-проход	Режим тест
20-A	TECT->HENCHP	+7K→	Û	Периодический тест - есть проблема	Периодиче
Z Due	видеопередач	+2F>	· →	Видео передача активна	Восст. пост
	точка пров.	+2F→	→	Контрольная точка проверена - исправна	Bocct, nocr
	точк.не пров	+2F>	→	Контрольная точка не проверена	Bocct. nocr
20E	OXP.30H. HPOB	←7K→	→	Зона «Проникновение» проверена в режиме тест-проход	Bocct. noor
	пож.зон.пров	←7K→	→	Пожарная зона проверена в режиме тест-проход	Bocct. noor
	T.K. SPOBEP.	←7K→	→	Тревожная кнопка проверена в режиме тест-проход	Bocct. noor
	вызов сервис	+2F>	→	Вызов сервисной службы	Bocct. nocr
9279		♦⇔×>	_	^*₽→ ^ ©	50001.1100
	журнал очищ.	←7 K→	→	Журнал событий очищен	Восст. посг
	журнал 50%	+2F>	→	Журнал событий заполнен на 50%	Bocct. nocr
	журнал 90%	+2F>	→	Журнал событий заполнен на 90%	Bocct. nocr
200		+2F>	Û	Журнал событий переполнен	Bocct. nocr
288 288	ЖУРНАЛ 100% ВРЕМ/ДАТ ИЗМ	⇔7 K√← ④	→	Системное время/дата изменены	Системное
SES SES	YACH HEKOPP.	+7K→ ~3V1 ← 660	7 →	Системное время/дата изменены Системное время/дата не корректны	Системное
989 186	прогр.начато	←7K→	→	Вход в режим программирования	Bocct. noor
28-A	прогр. законч	←7 K→	7 →	Выход из режими программирования	Bocct. noor
SELE	324 MAPKEP	←7 K→	7	рыход из режима программирования Маркер «32 часа» в журнале событий	Bocct. noor
⊕ ⊟ ∪ ±			_		20001.1100
\$8 <u>0</u>	PACTING. N3M.	₡ → û⇔⊕û÷	_	Расписание изменено	Восст. пост
	СБОЙ РАСПИС.		-	Сбой при изменении расписания	Bocct, nocr
¥≣Ø		€2K→	_	Расписание контроля доступа изменено	Bocct. noor
200	РАСП.КД ИЗМ.	<i>₽</i> 7К ⊕ 7К ←7К→	_		20001.1100
950-	KOHTP.OXPAHЫ		_	ФКФФДЯ № 900 ОТВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Восст. посг
19/2 20/2	контр. ключей	<i>←</i> 7K√← ®	Ŷ	проолема со служоой охраны Контроль универсального ключа	Контроль у
IS SE	1		→	поптроль упиверешення пина	поптроль у
## <i>_</i>	♦ ♦♦♦♦ ♦ ★	€7K→ Ø⇔#8KK@	п	Зарезервированный код ADEMCO 651 (тревога)	Запезепвиг
	PE3EPB		Û	Зарезервированный код ADEMCO 651 (тревога)	Зарезервиг
200	PESEPB	¢7K√←④	₩	Papesehanhanauun kolt VIDEINIOO 032 (Thesaria)	Зарезервиг
				<u></u>	Edited with the demo version of
12					Infix Pro PDF Editor



29E	PE3EPB	⇔チャンスト◆④	Û	Зарезервированный код ADEMCO 653 (снятие)	Зарезервир
296	CUCT.HEAKTUB	← 7K→	→	Система не активна	Система вс

УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Выбор места для установки и антенны

Передатчик следует устанавливать внутри объекта в сухом скрытом месте, желательно в зоне охраны датчиков, подключенных к шлейфу ПЕРИМЕТР или ОБЪЕМ.

ВНИМАНИЕ! Корпус передатчика не обеспечивает влагозащиту. Не допускается конденсация влаги на плате и подтекание воды по антенному кабелю. При установке в сыром месте используйте влагозащитный ящик и гермовводы для кабелей.

С передатчиком в большинстве случаев рекомендуется использовать выносную антенну, размещенную снаружи помещения, например, относительно компактную и недорогую направленную антенну АВ-433. В сложных условиях застройки или на пределе дальности следует использовать многоэлементную направленную антенну, например, АН-433. Место размещения выносной антенны выбирается с учетом рекомендаций ее руководства по эксплуатации. Место размещения передатчика при использовании выносной антенны не критично.

В порядке исключения, при небольшом расстоянии между передатчиком и приемником (порядка нескольких км) и при отсутствии серьезных препятствий распространению радиоволн, передатчик можно использовать со штыревой антенной, входящей в комплект.

Оптимальное место размещения передатчика со штыревой антенной – в проеме окна, направленного в сторону приемника. Лучше всего закрепить передатчик по центру окна, например, закрепить на стекле с помощью самоклейки.

Если установить передатчик в оконном проеме невозможно, или если окна смотрят в другую сторону, можно установить передатчик внутри помещения, на максимальном расстоянии от линий электропроводки и массивных металлических предметов (сейфы, стеллажи, трубы отолления, решетки и т.п.), как можно выше, но не ближе 50 см от потолочного перекрытия. К железобетонным стенам передатчик со штыревой антенной рекомендуется крепить с зазором от стены не менее 10 см

Иногда перемещение передатчика со штыревой антенной внутри помещения всего на несколько метров может существенно улучшить надежность и дальность связи. Настоятельно рекомендуется испробовать несколько вариантов установки и выбрать оптимальное с точки зрения прохождения радиосигналов.

В любом случае, дальность и стабильность связи со штыревой антенной существенно ниже. Рекомендуется всегда использовать выносную антенну.

Подключение к объектовому оборудованию

Передатчик подключается к внешнему оборудованию трехпроводным кабелем – два провода данных и GND (не считая цепей питания). Конкретный интерфейс (RS-485 и ТТЛ) выбирается установкой джамперной перемычки Ј9 (см. монтажную схему). Длина линии связи по интерфейсу RS-485 может достигать 1000 м, по интерфейсу ТТЛ – не более 1 м.

Влияние на работу радиодатчиков

Необходимо иметь в виду, что передатчик при работе создает помехи приему сигналов от беспроводных радиодатчиков (если они используются на объекте). Помехи от передатчика могут существенно снизить дальность работы радиодатчиков или даже полностью блокировать их.

Отметим, что помехи создаются только во время передачи радиосигналов на ПЦН, т.е. при передаче пакетов извещений о событиях, произошедших на объекте, помеха действует в течение нескольких десятков секунд, но достаточно редко, а при передаче тестовых сигналов – один раз в минуту в течение нескольких секунд.

Чтобы снизить помехи радиодатчикам необходимо устанавливать передатчик как можно дальше от места установки приемника радиодатчиков (встроенного в объектовый прибор или выносного). Настоятельно рекомендуется использовать с передатчиком выносную антенну, размещенную снаружи помещения.



Проверка прохождения

Обучите ПЦН коду данного передатчика. Установите передатчик и его выносную антенну, если она используется, в выбранном месте. Подключать передатчик к панели не нужно. Установите перемычки Ј4 и Ј5, выключите и снова включите питание передатчика – передатчик перейдет в служебный режим передачи сигналов ТЕСТ, в котором один раз в 10 с передаются контрольные сигналы. Во время передачи каждого сигнала светодиод передатчика загорается красным.

Переведите ПЦН в режим ТЕСТ ОБЪЕКТА с номером, под которым вы обучили передатчик. При поступлении каждого тестового сигнала ПЦН будет подавать звуковой сигнал и показывать на ЖКИ силу принятого сигнала в условных единицах от 10 до 90 с шагом 10. Сила сигнала 20 и ниже плохая. 30-40 удовлетворительная. 40-60 оптимальная, более 60 высокая.

Если сила сигнала составляет 30-40 и более, то прохождение радиоволн от данного объекта можно считать хорошим. Отметим, что пропуски отдельных тестовых сигналов допустимы, особенно для систем, в которых уже работает большое количество передатчиков.

Если пропускается более 10% тестовых сигналов, или уровень сигналов стабильно меньше 30, то надежность связи недостаточна. При изменении погоды, появлении сильных помех, увеличении количества передатчиков в системе и т.п. связь может в любой момент прекратиться. Для улучшения связи следует подобрать более удачное расположение антенны передатчика или использовать более эффективную антенну, например, направленную.

Обратите внимание, что слишком сильный сигнал (больше 60) мало улучшает связь с данным объектом, но несколько увеличивает помехи остальным передатчикам системы. Потому стремиться увеличить силу сигнала с объектов более 60 не имеет смысла. С другой стороны, если сила сигналов получается больше 60, то нет необходимости пытаться понизить уровень, т.к. серьезных проблем сильный сигнал обычно не вызовет.

Проверять прохождение необходимо несколько раз – в разное время суток (в разное время может быть разная интенсивность помех) и при разной погоде (наихудшее прохождение обычно бывает во время дождя и мокрого снега).

Источник питания

Удобнее всего питать передатчик от оборудования, к которому он будет подключен, если его источник питания обеспечивает подключение дополнительной нагрузки 200 мА. Необходимо учитывать потребление активных датчиков, модулей расширения и т.п.

Можно использовать отдельный стабилизированный источник питания постоянного тока с соответствующими характеристиками. На случай отключения сети 220 В источник должен иметь резервный аккумулятор.

Установка передатчика

Для крепления к стене в верхней и нижней части основания корпуса имеются два овальных крепежных отверстия. Форма отверстий позволяет при окончательной установке скомпенсировать неточность разметки крепежных отверстий и выровнять передатчик. Наметьте места под два шурупа, просверлите отверстия и закрепите передатчик на стене, но шурупы пока не затягивайте.

Установите штыревую антенну, входящую в комплект, в гнездо A антенной колодки в верхней части платы и закрепите винтом. Если используется выносная антенна, то центральная жила коаксиального кабеля фидера присоединяется к гнезду A антенной колодки, а оплетка – к гнезду GND. Кабель рекомендуется прижать к плате передатчика стяжкой.

Проложите линии питания и данных (не прокладывайте линии со стороны антенны). Пропустите проводники через отверстие в основании корпуса передатчика и подключите их к винтовым колодкам передатчика в соответствии с монтажной схемой. Установите на место крышку корпуса и проверьте работу передатчика и прохождение извещений от панели на ПЦН системы.



Монтажная схема передатчика




Рис.2 Монтажная схема передатчика

Примечания

- Имеется возможность переключать значение выходной мощности с помощью джамперной перемычки J10. Правила использования передатчика при различных значениях выходной мощности изложены в соответствующем разделе.
- Чтобы включить передачу сигналов ТЕСТ или ОБУЧЕНИЕ, нужно переставить перемычки J4 и J5, выключить и включить питание.
- 3. Контроль внешнего устройства выключается и включается перемычкой J3 «на лету», выключать и включать питание не требуется.
- 4. Перемычками Ј6 и Ј7 устанавливается скорость СОМ-порта, как описано выше.
- 5. Не надевайте перемычки, назначение которых не описано в данном руководстве.
- Установка перемычки Ј8 отключает проверку контрольной суммы во входных данных.
 Этот режим используется только при разработке и отладке аппаратуры. При обычной эксплуатации перемычку Ј8 не надевать!



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При снятой перемычке J10 на плате передатчика (см. монтажную схему) выходная мощность передатчика составляет не более 10 мВт. Если J10 установить, то мощность не нормирована и составляет порядка 25-30 мВт.

Порядок использования радиопередающих устройств на территории РФ определяют Правила регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (утверждены постановлением Правительства РФ от 12 октября 2004 г. №539). В соответствии с этими Правилами, устройства охранной сигнализации и оповещения, работающие в полосе радиочастот (433,92 ± 0,2%) МГц с мощностью излучения передатчика до 10 мВт, регистрировать не требуется. Таким образом, при снятой перемычке J10 эксплуатация передатчика RS-202TD-RR не требует регистрации и получения каких-либо разрешений.

При установленной перемычке J10 мощность излучения составит 25-30 мВт, что позволяет увеличить дальность и стабильность связи. Однако, поскольку в этом случае превышен порог 10 мВт, передатчик требуется в установленном порядке зарегистрировать в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, на территории деятельности которого планируется использование данного передатчика.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие передатчика требованиям действующей документации при условии соблюдения правил эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации передатчика один год. Гарантийный срок устанавливается с даты продажи или с даты установки на объекте, но не более трех лет с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Передатчик с цифровым входом «Риф Стринг RS-202TD-RR»1	шт.
Штыревая антенна1	шт.
Руководство по эксплуатации1	экз.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Передатчик с цифровым входом «Риф Стринг RS-202TD-RR» изготовлен, укомплектован, принят в соответствии с действующей документацией, упакован и признан годным для эксплуатации.

заводской номер

дата приемки ОТК

подпись или штамп

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЛИ УСТАНОВКЕ

организация-продавец или установщик

дата

полпись



